

ディスプレイオーディオでも DVD/CD が楽しめる。


DVD / CD PLAYER

DVD/CD プレーヤー




自動認識

USB を接続すると自動で認識。DISC のアイコンが表示されます。




USB Type-A / USB Type-C 対応

車両の通信用 USB 差し込みポートは
USB Type-A / USB Type-C の
どちらでも使用できます。ご注意：車種・ディスプレイオーディオの機種によって DVD 表示のアイコンが異なります。
接続時にメディアが挿入されている場合は【DVD】または【CD】が表示されます。

楽々操作

ステアリングリモコン or ディスプレイオーディオ画面タッチで操作可能。




ステアリングスイッチ



ディスプレイオーディオ画面表示

便利なレジューム機能


再生中にエンジンを停止しても、再始動すると続きから再生します。



ご注意：USB ケーブルを外すとレジューム機能は作動せず、最初からの再生になります。

薄型・軽量

1 辺 147mm、厚さ 19mm、重量 278g のスリム軽量ボディ



AV-CDV01 ￥12,100 (税込) (税抜価格 ￥11,000) JAN コード 4950094063275

●走行中の視聴には本製品の他に「FreeTVing」が必要です。

●本製品はDVD-ROM/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW/DVD-RAM/CD-ROM/CD-R/CD-RWの規格に基づいた製品ですが、日本国内において正規販売された映像用DVD-ROM (リージョンコード2) /音楽用CD-ROMでの作動確認のみ行っており、複製DVD/CDおよびDVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW/DVD-RAM/CD-R/CD-RWを使用して作成されたDVD/CDでの再生保証はいたしかねます。

詳しくはホームページをご覧ください。

bullcon

検索

<https://www.fuji-denki.co.jp>

Bullcon® 販売元 フジ電機工業株式会社

本社 〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目6番16号 TEL:06-6358-4409 (代) FAX:06-6358-1880
サービスセンター 〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530 TEL:0795-74-2177 FAX:0795-74-2187

※製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。又、掲載の写真はイメージです。本仕様並びに装備・デザイン・価格等は性能向上等のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは

<適合に関するご注意>
 マイナーチェンジャー部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
 【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類 (ディスプレイオーディオ仕様)】 【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。


車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リモコン表示	接続先車両USBタイプ
						CD	DVD		
アルファード	R5(2023)/7～	AGH40W.45W	14インチディスプレイオーディオPlus(32キティッドナビ対応)付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
アルファードハイブリッド	R5(2023)/7～	AAHH40W.45W	14インチディスプレイオーディオPlus(32キティッドナビ対応)付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
アルファードハイブリッド	R7(2025)/1～	AAHH40W.45W	9.8インチディスプレイオーディオ(32キティッドナビ対応) (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△※	○	○	USB-C
アルファードハイブリッドエグゼクティブラウンジ	R5(2023)/7～	AAHH40W.45W	14インチディスプレイオーディオPlus(32キティッドナビ対応)JBL付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
アルファードハイブリッドエグゼクティブラウンジ PHEV	R7(2025)/2～	AAHP45W	14インチディスプレイオーディオPlus(32キティッドナビ対応)JBL付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイア	R5(2023)/7～	TAHA40W.45W	14インチディスプレイオーディオPlus(32キティッドナビ対応)付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイアハイブリッド	R5(2023)/7～	AAHH40W.45W	14インチディスプレイオーディオPlus(32キティッドナビ対応)付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイアハイブリッドエグゼクティブラウンジ	R5(2023)/7～	AAHH40W.45W	14インチディスプレイオーディオPlus(32キティッドナビ対応)JBL付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイアハイブリッドエグゼクティブラウンジ PHEV	R7(2025)/2～	AAHP45W	14インチディスプレイオーディオPlus(32キティッドナビ対応)JBL付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
ヴォクシー	R4(2022)/1～	MZRA90W.95W	10.5インチディスプレイオーディオPlus(32キティッドナビ対応)付車 (DVDプレーヤー標準装着車)		取付不可	—	—	—	—
ヴォクシー	R4(2022)/1～	MZRA90W.95W	8インチディスプレイオーディオ(32キティッドナビ対応)付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△※	○	○	USB-C
ヴォクシーハイブリッド	R4(2022)/1～	ZWR90W.95W	10.5インチディスプレイオーディオPlus(32キティッドナビ対応)付車 (DVDプレーヤー標準装着車)		取付不可	—	—	—	—
ヴォクシーハイブリッド	R4(2022)/1～	ZWR90W.95W	8インチディスプレイオーディオ(32キティッドナビ対応)付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△※	○	○	USB-C
カローラクロス	R5(2023)/11～ R7(2025)/5	MXGA10	10.5インチディスプレイオーディオPlus(32キティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
カローラクロス	R5(2023)/11～ R7(2025)/5	MXGA10	8インチディスプレイオーディオ(32キティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×	—	USB-C
カローラクロスハイブリッド [次ページにも同名(シリーズ)車両の適合あり]	R5(2023)/11～	ZVG13.16	10.5インチディスプレイオーディオPlus(32キティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C

※注意事項
 △……………アーティスト名などのディスク情報は表示できません。

- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>
マイナーチェンジや一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類 (ディスプレイオーディオ仕様)】 【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リモコン表示	接続先車両USBタイプ
						CD	DVD		
カローラクロスハイブリッド	R5(2023)/11～	ZVG13.16	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×	—	USB-C
カローラスポーツ	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA12H	10.5インチディスプレイオーディオPlus(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
カローラスポーツ	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA12H	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×	—	USB-C
カローラスポーツハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE219H	10.5インチディスプレイオーディオPlus(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
カローラスポーツハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE219H	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×	—	USB-C
カローラ (セダン)	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA17	10.5インチディスプレイオーディオPlus(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
カローラ (セダン)	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA17	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×	—	USB-C
カローラ (セダン) ハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215.219	10.5インチディスプレイオーディオPlus(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
カローラ (セダン) ハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215.219	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×	—	USB-C
カローラツーリング	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA17W	10.5インチディスプレイオーディオPlus(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
カローラツーリング	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA17W	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×	—	USB-C
カローラツーリングハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215W.219W	10.5インチディスプレイオーディオPlus(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
カローラツーリングハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215W.219W	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×	—	USB-C
クラウン 【エステート】 (PHEV含む)	R7(2025)/3～	AZSH38W 39W	12.3インチディスプレイオーディオPlus(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
クラウン 【セダン】 ハイブリッド	R5(2023)/11～	AZSH32	12.3インチディスプレイオーディオPlus(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
クラウン 【セダン】 FCEV [※ページにも同名(シリーズ)車両の適合あり]	R5(2023)/11～	KZSM30	12.3インチディスプレイオーディオPlus(コネクティッドナビ対応)付車		調査中				

※注意事項
△……………アーティスト名などのディスク情報は表示できません。

- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>
マイナーチェンジャー部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類 (ディスプレイオーディオ仕様)】 【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リモコン表示	接続先車両USBタイプ
						CD	DVD		
クラウン 【クロスオーバー】	R4(2022)/8~	AZSH35.TZSH35	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
クラウン 【クロスオーバー】	R4(2022)/8~	AZSH35	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)付車		調査中				
クラウン 【スポーツ】	R5(2023)/10~	AZSH36W.37W	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
シエンタ	R4(2022)/9~	MXPC10G	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)付車 (ﾒｰｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
シエンタ	R4(2022)/9~	MXPC10G	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)付車 (ﾒｰｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
シエンタ ハイブリッド	R4(2022)/9~	MXPL10G.15G	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)付車 (ﾒｰｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
シエンタ ハイブリッド	R4(2022)/9~	MXPL10G.15G	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)付車 (ﾒｰｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
ノア	R4(2022)/1~	MZRA90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)付車 (DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ標準装着車)		取付不可	—	—	—	—
ノア	R4(2022)/1~	MZRA90W.95W	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)付車 (ﾒｰｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	○	USB-C
ノアハイブリッド	R4(2022)/1~	ZWR90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)付車 (DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ標準装着車)		取付不可	—	—	—	—
ノアハイブリッド	R4(2022)/1~	ZWR90W.95W	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)付車 (ﾒｰｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	○	USB-C
ハリアー	R4(2022)/10~ R7(2025)/5	MXUA80.85	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー	R4(2022)/10~ R7(2025)/5	MXUA80.85	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
ハリアー	R4(2022)/10~ R7(2025)/5	MXUA80.85	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
ハリアー	R7(2025)/6~	MXUA80.85	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー [次ページにも同名(シリーズ)車両の適合あり]	R7(2025)/6~	MXUA80.85	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｲﾄﾞﾌﾟﾚｽ)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C

※注意事項
△.....アーティスト名などのディスク情報は表示できません。

- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>
マイナーチェンジャー部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類 (ディスプレイオーディオ仕様)】 【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リモコン表示	接続先車両USBタイプ
						CD	DVD		
ハリアー ハイブリッド	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	AXUH80.85	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	AXUH80.85	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	AXUH80.85	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R7(2025)/6～	AXUH80.85	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞPlus(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R7(2025)/6～	AXUH80.85	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
ハリアー PHEV	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	AXUP85	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞPlus(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー PHEV	R7(2025)/6～	AXUP85	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー PHEV	R7(2025)/6～	AXUP85	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
bz4x	R4(2022)/5～	XEAM10 YEAM15	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞPlus(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
プリウス	R5(2023)/1～	MXWH60.65 ZVW60.65	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞPlus(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
プリウス	R5(2023)/1～	MXWH60.65 ZVW60.65	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
プリウス	R5(2023)/1～	MXWH60.65 ZVW60.65	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
プリウスPHEV	R5(2023)/1～	MXWH61	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞPlus(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応付車		調査中				
プリウスPHEV	R6(2024)/10～	MXWH61	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応付車		調査中				
ヤリス	R6(2024)/2～	MXPA10.15 KSP210	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞPlus(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリス	R6(2024)/2～	MXPA10.15 KSP210	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ﾓﾅﾀﾞｲﾄﾞ ﾉﾁ) 対応付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C

※注意事項
△・・・・・・・・・・・・・・ アーティスト名などのディスク情報は表示できません。

- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>
マイナーチェンジャー部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類 (ディスプレイオーディオ仕様)】 【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リモコン表示	接続先車両USBタイプ
						CD	DVD		
ヤリスハイブリッド	R6(2024)/2～	MXPH14.17	8インチディスプレイナビPlus(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリスハイブリッド	R6(2024)/2～	MXPH14.17	8インチディスプレイナビ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×	—	USB-C
GRヤリス	R6(2024)/4～	GXPA16	8インチディスプレイナビPlus(コネクティッドナビ対応)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
GRヤリス	R6(2024)/4～	GXPA16	8インチディスプレイナビ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	調査中	○	—	USB-C
ヤリスクロス	R6(2024)/2～	MXPB10.15	8インチディスプレイナビPlus(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリスクロス	R6(2024)/2～	MXPB10.15	8インチディスプレイナビ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×	—	USB-C
ヤリスクロスハイブリッド	R6(2024)/2～	MXPJ10.15	8インチディスプレイナビPlus(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリスクロスハイブリッド	R6(2024)/2～	MXPJ10.15	8インチディスプレイナビ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×	—	USB-C
ライズ	R7(2021)/11～	A200A.A210A	9インチディスプレイナビ付車		取付不可	—	—	—	USB-A
ライズハイブリッド	R7(2021)/11～	A202A	9インチディスプレイナビ付車		取付不可	—	—	—	USB-A
RAV4	R4(2022)/10～	MXAA52.54	10.5インチディスプレイナビPlus(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
RAV4	R4(2022)/10～	MXAA52.54	10.5インチディスプレイナビ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×	—	USB-A
RAV4	R4(2022)/10～	MXAA52.54	8インチディスプレイナビ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×	—	USB-A
RAV4ハイブリッド	R4(2022)/10～	AXAH52.54	10.5インチディスプレイナビPlus(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
RAV4ハイブリッド	R4(2022)/10～	AXAH52.54	10.5インチディスプレイナビ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×	—	USB-A
RAV4ハイブリッド	R4(2022)/10～	AXAH52.54	8インチディスプレイナビ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×	—	USB-A

※注意事項

△……………アーティスト名などのディスク情報は表示できません。

- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>
一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】【年式】【型式】【ナビ種類(ディスプレイオーディオ仕様)】【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能			接続先車両 USBタイプ
						CD	DVD		
RAV4 PHEV	R4(2022)/10～	AXAP54	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵPlus(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		調査中				
RAV4 PHEV	R4(2022)/10～	AXAP54	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		調査中				
ランドクルーザー300	R7(2025)/4～	FJA300W VJA300W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵPlus(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ランドクルーザー300	R7(2025)/4～	FJA300W VJA300W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		調査中				
ランドクルーザー250	R6(2024)/5～	GDJ250W TRJ250W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵPlus(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ランドクルーザー250	R6(2024)/5～	GDJ250W TRJ250W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
ランドクルーザー250	R6(2024)/5～	GDJ250W TRJ250W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
ルーミー	R6(2024)/12～	M900A.M910A	9ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ付車		取付不可	—	—	—	USB-A

● ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。

● ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>
マイナーチェンジャー部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類 (ディスプレイオーディオ仕様)】 【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リモコン表示	接続先車両USBタイプ
						CD	DVD		
ES	R4(2022)/8~	AXZH11	12.3インチディスプレイオーディオPlus付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
GX	R6(2024)/5~	VJA252W	14インチタッチディスプレイオーディオPlus付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
LBX	R5(2023)/12~	MAYH10.15	9.8インチディスプレイオーディオ付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	×	—	USB-C
LC	R5(2023)/6~	URZ100	12.3インチタッチディスプレイオーディオPlus付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
LCハイブリッド	R5(2023)/6~	GWZ100	12.3インチタッチディスプレイオーディオPlus付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
LM	R5(2023)/12~	TAWH15W	14インチタッチディスプレイオーディオPlus付車		調査中				
LS	R5(2023)/10~	VXFA50.55	12.3インチタッチディスプレイオーディオPlus付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
LSハイブリッド	R5(2023)/10~	GVF50.55	12.3インチタッチディスプレイオーディオPlus付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
LX	R4(2022)/1~ R7(2025)/3	VJA310W	12.3インチタッチディスプレイオーディオPlus付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-A
LX	R7(2025)/4~	VJA310W	12.3インチタッチディスプレイオーディオPlus付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
LXハイブリッド	R7(2025)/4~	VJH310W	12.3インチタッチディスプレイオーディオPlus付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
NX	R5(2023)/3~	AAZA20.25 TAZA25	14インチタッチディスプレイオーディオPlus付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
NXハイブリッド	R5(2023)/3~	AAZH20.25.26	14インチタッチディスプレイオーディオPlus付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
RX	R4(2022)/12~	TALA10 15	14インチタッチディスプレイオーディオPlus付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
RXハイブリッド	R4(2022)/12~	TALH17 AALH16	14インチタッチディスプレイオーディオPlus付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
RZ	R5(2023)/4~	XEBM10.15	14インチタッチディスプレイオーディオPlus付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C

- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

[illegible]

- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある **[POWER/VOLUME]** または **[電源/スイッチ]** を3秒以上長押ししてください。


「ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus」

「ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)」


判別方法

ディスプレイ画面のインチ数が同じで適合表情報では判別できない車両の場合、下記方法で判別する事ができます。

- 車両ディスプレイ メインメニュー内の「コネクティッド」を選択し
「T-Connect 設定」をタッチ



- 「契約プランの確認/追加/契約」をタッチ



- 【オプションサービス】内の記載内容で確認できます

コネクティッドナビ(車載ナビ 有) → ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus
コネクティッドナビ → ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)

